

NUEVO VEHÍCULO BLINDADO

PUNTOS FACTIBLES DE PERFECCIONAR



01. Capo:
Material y
toma de aire

02. Visibilidad:
Puntos
muertos

**04. Cajas almacén y
tapa combustible:**
No blindadas

**03. Protecciones
Neumáticos:**
No blindadas





1. CAPO:


Se debe blindar,
vulnerable a impacto
balístico y al ingreso de
líquidos inflamables.





02. VISIBILIDAD:
Amplios puntos ciegos
desde la cabina del
vehículo.





03. PROTECCIONES
NEUMÁTICOS:
NO blindadas,
extremadamente
vulnerables





**04. CAJAS ALMACÉN Y
TAPA COMBUSTIBLE:
Tapas NO blindadas,
extremadamente
vulnerables.**





FINALMENTE: El área para transporte de personal, escasamente logra albergar equipado a un carabinero de 1,65 m. altura, mientras más alto sea el funcionario, mayor será la imposibilidad de viajar equipado.