

INFORME DE ESPECIALIDAD PARA PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA HOSPITAL EL CARMEN DE MAIPU: TRANSPORTE VERTICAL

	Elaborado por:	Aprobado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Nombre:	JORGE CONTRERAS C.		Humberto Holguín	eresthian Olavecón
Cargo:	PROFESIONAL HEC		Jefe (s) RRFF	Jefe OPERACIÓN
Institución:	HEC	MINSAL	SSMC	HEC
Firma:				
Fecha:	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014





1.- INTRODUCCION

El siguiente compilado de observaciones enmarcado en proceso Puesta en Servicio Definitiva (PSD), se han realizado de acuerdo a visitas efectuadas a terreno. El comprende la especialidad de Transporte vertical.

Este informe de especialidad, pondrá a disposición las observaciones no resueltas, es decir, aquellas que en el recinto de observación se identificaron con características que no permite evidenciar cumplimiento atribuible a la etapa de proyecto en análisis.





2.- RESULTADOS

De manera sinóptica, el resultado de la revisión para la especialidad es:

✓ **Total de observaciones no resueltas PSD:5**

3.- CUADRO OBSERVACIONES



ESPECIALIDAD	TRANSPORTE VERTICAL
---------------------	----------------------------

ANTECEDENTES:

NOMBRE DE RESPONSABLE	JORGE CONTRERAS
FECHA DE INICIO DE OBSERVACIONES:	03-07-14
FECHA DE TERMINO DE OBSERVACIONES:	04-07-14

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Cumplimiento (Si/No)	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES GENERALES:		
Los Ascensores cuentan con certificación del Fabricante y de un Revisor Independiente.	NO	No se cuenta con el certificado, se debe falta informe que indique los tiempos
Se chequean los tiempos de recorridos	NO	
OBSERVACIONES ESPECIFICAS ASCENSORES		
En algunas cajas de comando están quemadas las ampoletas de emergencias.	NO	NO SE PUDO COMPROBAR YA QUE SE NECESITABA DETENER LOS ASCENSORES
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS ASCENSORES		
Ascensor N°2, nucleo M, grieta esta en 1, no en el 2	NO	Visita en terreno demuestra que existen grietas en el suelo de los pisos S1 y PS a la entrada del ascensor M2.
Ascensores F3 y M2 estan fuera de servicio constantemente	NO	Se mantiene observación. Fallan constantemente

